



DE Flash Leuchtbands USB

Laden des Flash Leuchtkartikels USB

Der Flash Leuchtkartikel wird mithilfe des USB-Anschlusses aufgeladen. Sie können den Artikel bequem an Ihren Computer oder mithilfe eines Adapters an einer Steckdose anschließen. Die Ladezeit beträgt ca. 40 Minuten. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht. Ist der Ring fertig geladen, leuchtet Licht grün.

Bitte nur Ladegeräte verwenden mit einer Spannung von maximal 5 Volt.

Kürzen des Flash Leuchtkartikels USB

Öffnen Sie eine Seite des Leuchtrings. Kürzen Sie den Ring auf die gewünschte Länge durch einfaches Zuschneiden.

EN Flash Light Ring USB

Charging the Flash Light Item USB

The Flash Light item can be recharged via USB port. Simply connect it to your computer or with an adaptor to the mains socket. The charging time is about 40 minutes. During charging, a red light is illuminated. When charging is completed, the light turns green.

Please only use chargers with a maximum voltage of 5 volts.

How to shorten the Flash Light Ring USB

Open one side of the light ring. Shorten the ring to the desired length simply by cutting.

FR Anneau lumineux Flash USB

Recharger le Flash lumineux USB

Le Flash lumineux peut se recharger par port USB. Connectez-le simplement directement à votre ordinateur ou à un adaptateur. La durée de chargement est d'environ 40 minutes. Pendant le chargement, une lumière rouge s'allume. Il s'allume en vert lorsque la bague est complètement chargée.

N'utilisez que des chargeurs dont la tension maximale est de 5 volts.

Comment raccourcir le Flash anneau lumineux USB

Ouvrez un côté de l'anneau lumineux. Découpez tout simplement la bande à la longueur désirée pour la raccourcir.

NL Flash Lichtgevende Band USB

Opladen van het Flash lichtgevende product USB

Het Flash lichtgevende product wordt m.b.v. de Micro USB poort opgeladen. Dit kan heel eenvoudig door de USB kabel aan uw computer aan te sluiten of m.b.v. een adapter in het stopcontact. De oplaadtijd bedraagt ca. 40 minuten. Tijdens het opladen, brandt er een rood lampje, die groen oplicht, zodra hij helemaal is opgeladen.

S.v.p. alleen opladers met een spanning van maximaal 5 volt gebruiken.

Inkorten van de Flash Lichtgevende Band USB

Maak de lichtgevende band aan één kant open. Vervolgens op de gewenste lengte afknippen.

IT Anello Flash USB

Come ricaricare i prodotti Flash USB

I prodotti Flash USB si ricaricano tramite il porta USB. Basta collegarlo al vostro computer o ad una presa di corrente utilizzando l'adattatore. Il tempo di ricarica è di circa 40 minuti. Mentre la batteria si sta caricando, la luce rossa resta accesa. Si illumina di verde quando la batteria è carica.

Si prega di usare solo caricatori con un voltaggio massimo di 5 volt.

Come accorciare l'anello USB luminoso Flash

Aprire un lato dell'anello luminoso. Tagliare l'anello alla lunghezza desiderata.

SV Flashring USB

Ladda Flash Light USB-produkten

Flash Light-produkten kan återuppladdas via USB porten. Anslut den enkelt till din dator eller med en adapter till eluttaget. Laddtiden är ca 40 minuter. Under laddning lyser ett rött ljus. När den är fulladdat lyser lampan grönt.

Använd endast laddare med en maximal spänning på 5 volt.

Hur du kortar av Flash Light USB-ringen

Öppna ena sidan av Flash Light-ringen. Korta av ringen till önskad längd genom att helt enkelt klippa av den.

ES Collar de Aro Flash USB

Cargar el Flasher USB

El flasher puede ser recargado mediante el puerto USB. Simplemente conéctelo a su ordenador o a un enchufe eléctrico usando un adaptador. El tiempo de carga es aproximadamente 40 minutos. Durante la carga se ilumina una luz roja. Una vez acabada la carga, la luz se vuelve verde.

Recomendamos cargar el producto después de cada paseo y no descargar la batería por completo. **Utiliza únicamente cargadores con un voltaje máximo de 5 voltios.**

Cómo acortar el Collar de Aro Flash USB

Abra el collar por uno de sus lados. Ajuste la longitud del producto con un simple corte.

RU Кольцо светящееся Flash USB

Зарядка светящегося аксессуара USB

Светящийся аксессуар можно зарядить с помощью USB порт. Просто подключите его к Вашему компьютеру или к сетевой розетке с помощью адаптера. Время зарядки приблизительно 40 мин. Во время зарядки горит индикатор красного цвета. Когда процесс зарядки завершен, индикатор загорается зеленым.

Пожалуйста, используйте только зарядные устройства с максимальным напряжением 5 вольт.

Как укоротить светящееся кольцо USB

Освободите один конец кольца. Укоротите кольцо до желаемого размера, отрезав излишек ножницами.

PT Argola Flasher USB

Carregar o Flasher USB

O Flasher pode ser recarregado através de um porta USB. Simplesmente ligar o cabo ao computador ou com um adaptador à corrente elétrica. O tempo de carregamento é de aproximadamente 40 minutos. Durante o carregamento, acende uma luz vermelha. Quando o carregamento estiver completo, a luz acende-se a verde.

Por favor usar apenas carregadores com uma voltagem máxima de 5 volts.

Como encurtar a argola flasher USB

Abriu um dos lados da argola flasher. Encurtar a argola para o comprimento desejado, simplesmente cortando-a.

PL Migajaca obroza USB

Ładowanie produktów Flash Light USB

Produkt można ładować za pomocą portu USB. Wystarczy podłączyć go do komputera lub za pomocą adaptera do gniazda sieciowego. Czas ładowania to około 40 minut. Podczas procesu ładowania świeci się czerwona lampka. Po zakończeniu ładowania lampka zaświeci się na zielono.

Należy używać tylko ładowarek o maksymalnym napięciu 5 woltów.

Jak skrócić obróżę Flash Light Ring USB

Otwórz jedną stronę obroży. Skróć do żądanej długości, po prostu przycinając.

CS Flash svítící obojek USB

Nabíjení USB Flash Light blikacího obojku

Položku Flash Light lze dobít pomocí portu USB. Jednoduše jej připojte k počítači nebo pomocí adaptéru do zásuvky. Doba nabíjení je přibližně 40 minut. Během nabíjení svítí červené světlo. Po dokončení nabíjení se rozsvítí zeleně.

Používejte pouze nabíječky s maximálním napětím 5 V.

Jak zkrátit USB Flash Light blikací obojek

Otevřete jednu stranu světelného prstence. Jednoduše zařízněte na požadovanou délku.

DA Flash Lysring USB

Opladning af Flash lysartikel USB

Denne Flash lysartikel lades vha. USB-porten. Du kan nemt tilslutte artiklen til din computer eller vha. en adapter til en stikdåse. Opladningsvarigheden er ca. 40 minutter. Mens ringen oplades, lyser et rødt lys. Hvis ringen er færdig med at lade, bliver lyset grønt.

Anvend venligst udelukkende ladekabler med en spænding af maksimal 5 volt.

Tilskæring af Flash lysartikel USB

Åben en side af lysringen. Afkort ringen til den ønskede længde ved simpel tilskæring.

SK Blikajúci svietiaci kruh USB

Nabíjanie blikajúceho svietiaceho výrobku pomocou USB

Blikajúci svietiaci výrobok sa nabíja pomocou USB port. Výrobok môžete pohodlne pripojiť do počítača alebo pomocou adaptéra do zásuvky. Čas nabíjania je cca 40 minút. Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Po dokončení nabíjania sa rozsvieti zelená kontrolka. Ak je kruh nabitý, svetlo zhasne. Svietiacu jednotku odporúčame nabíjať po každej prechádzke a nenechávať vybiť úplne.

Používajte len nabíjačky s maximálnym napätím 5 V.

Skrátenie blikajúceho svietiaceho výrobku USB

Otvorte jednu stranu svietiaceho kruhu. Kruh skráťte na požadovanú dĺžku jednoduchým odrezaním.

UK Кільце-ліхтарик USB

Зарядка кільця-ліхтарика з USB

Кільце-ліхтарик заряджається за допомогою USB-порт. Ви можете зручно підключити виріб до комп'ютера або до розетки за допомогою адаптера. Час заряджання становить прибл. 40 хвилин. Під час процесу заряджання світиться червоний індикатор. Коли кільце повністю заряджене, індикатор загоряється зеленим кольором.

Будь ласка, використовуйте тільки зарядні пристрої з максимальною напругою 5 Вольт.

Укорочення кільця-ліхтарика з USB

Відкрийте одну сторону світлового кільця. Укоротіть кільце до потрібної довжини, просто обрізвавши його за розміром.

HU Flash világító karika USB

A flash-lámpa töltése USB-vel

A flash-lámpa USB-csatlakozás tölthető. A terméket adapter segítségével kényelmesen csatlakoztathatja a számítógépre vagy a konnektorra. Töltési idő kb. 40 perc. Töltés közben piros lámpa világít. Ha a gyűrű teljesen feltöltődött, a lámpa zöldre világít. Amikor a gyűrű teljesen feltöltődött, a lámpa kialszik. Javasoljuk, hogy minden séta után tölts fel a világító egységet és ne merítse le teljesen.

Legfeljebb 5 V feszültségű töltőt használjon.

A USB flash lámpa rövidebbé tétele

Nyissa ki a világító gyűrű egyik oldalát. Egyszerű levágással rövidítse a gyűrűt a kívánt hosszúságra.